



ENAC

## ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Competent Authority of Italy  
( Member State of the European Union)Audit Report  
Type: UnplannedAir Operator Certificate (EASA) Part-ARO  
Certification phase: Continuation

Name of organisation :	Provincia Autonoma di Trento Nucleo VVF				
Facility :	Base aeroporto di Trento				
Approval reference :	IT.AOC.0073				
Audit Reference :	0002-5743				
Start Date:	10/10/2017	End Date:	10/10/2017	Days	1

## Findings:

		Level	Due Date
	Part ORO GEN - General Requirements		
1	<p>ORO.GEN.210 b: Si riscontra uno stato di carenza di supervisione e controllo delle operazioni di volo. Dalle verifiche eseguite è emerso:</p> <p>a. vi sono differenze tra le procedure contenute nel OM vigente e l'effettiva organizzazione delle operazioni in tema di turni e designazione dei componenti della missione (assenza della designazione in turno dell' HTCM), il tutto senza alcuna gestione della deviazione e senza analisi documentata nella forma prescritta dal regolamento 065 degli effetti di tale deviazioni (ALTMOC e Safety Risk Assessment);</p> <p>b. Specificamente per la missione in cui si è verificato l'incidente di Pietramurata, la missione è stata pianificata come HEMS-HHO e avviata nella consapevolezza dell'elevato rischio associato allo scenario operativo, con solo vericellista imbarcato in cabina senza possibilità di svolgere la funzione di HTCM;</p> <p>c. Le azioni di competenza del responsabile delle operazioni di volo finalizzate a definire le misure di controllo dei rischi associati alle missioni HEMS, anche alla luce delle valutazioni interne in merito al precedente incidente del marzo 2017, non risultano compiutamente definite, documentate, giudicate sufficienti ed efficaci per assicurare un livello di rischio accettabile.</p>	1	19/10/2017
	Part ORO GEN - General Requirements		
2	<p>ORO.GEN .a.6 Il Compliance Monitoring System non assicura la indipendenza degli auditors rispetto alle attività operative auditate Si utilizza un auditor che, è ora in servizio anche quale pilota HEMS</p>	2	10/01/2018
	Subpart J - Helicopter HEMS Operations		
3	<p>SPA.HEMS.100 Non si ha riscontro di una documentata profilazione del rischio di operazioni HEMS-HHO in parete</p>	2	10/01/2018

## Notes or Comments to Audit:

--	--

## Competent authority surveyor(s) and signature

Roberto CERIANI

Auditor

Corrado Caranfa

Auditor

Antonio Porrino

Team Leader

Massimo Di Grad

Flight Inspector